



Blanc pur monocouche

Murs et plafonds – Peinture crème

BLANC PUR est la peinture idéale pour une déco facile et parfaite. Véritable crème ultra couvrante, elle s'applique proprement en 1 seule couche et apporte immédiatement un blanc lumineux et durable aux murs et plafonds de toutes les pièces.

Destination :

Murs, plafonds

Performances :

- Blanc pur et durable
- Lavable
- Grand confort d'application
- Texture gélifiée anti-goutte
- Sans odeur gênante, séchage rapide

Teinte : Blanc

Aspect : Mat et Satin

Temps de séchage : 30 min au toucher/ 12h complet

Conditionnements : 2,5L, 6L

Rendement : + ou - 12 m² / L

Outils : pinceau ou rouleau

Nettoyage des Outils : Eau

Taux de COV : 3g/L

Fabriqué en France

PREPARATION :

Une bonne préparation de votre support est indispensable pour obtenir un résultat de qualité.

Sur supports neufs et sains :

- Sur plaque de plâtre : appliquez la Sous-couche Plaque de Plâtre V33.
- Sur plâtre, ciment, bois : dépoussiérez et appliquez la Sous-Couche Multi-Supports V33.

Sur supports déjà peints en bon état : Lessivez et rincez soigneusement. Poncez légèrement la surface au papier de verre pour éliminer les parties non adhérentes afin d'assurer un bon accrochage de la peinture.

Sur supports déjà peints abîmés : Poncez légèrement ou décollez à la spatule la surface dégradée et ré-enduire si besoin.

APPLICATION :

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application, bien remuer avec un mélangeur ou une baguette.

Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la par bandes, puis croisez les passes.

Appliquez la peinture par surfaces d'1m² environ pour éviter les traces de reprise.

Terminez dans le sens des premières bandes pour un résultat impeccable.

CONSEILS V33 :

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12 et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage. Essayez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.