

LAQUE GLYCERO PERFECTION



Formule 100% solvant :
la technologie des experts pour une finition incomparable !

- Une palette de **18 teintes SATIN** et **9 teintes BRILLANT**, classiques et intemporelles.
- La garantie d'une **formule de qualité professionnelle**.
- Une **peinture multi supports** : intérieur et extérieur.
- Des **couleurs très résistantes et ultra lessivables**, idéales pour les surfaces sollicitées (frottements, encrassement, intempéries...).
- **Confort d'application glycéro** : temps de reprise allongé et tendu parfait



125ML / 0,5L / 2L

La laque couleur de qualité professionnelle



TENDU IMPECCABLE

Sur boiseries et métaux
Enrobe les arêtes

FINITION SANS TRACE

Temps de séchage allongé
Reprises faciles



Spécial SUPPORTS

à usage intensif :

Haute résistance aux chocs,
taches, rayures, et lessivages
fréquents



HAUTE ADHÉRENCE DIRECTE SUR TOUS SUPPORTS :




BOISERIES : bois bruts et dérivés,
plinthes, portes, moulures, huisseries,
volets...

MÉTAL, PLASTIQUE, ANCIENNES
PEINTURES

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

18 teintes **SATIN REFLET**

9 teintes **BRILLANT MIROIR**



- Boiseries
- Radiateurs / métaux
- Plastique et PVC
- Anciennes peintures

- Intérieur / Extérieur
- Supports difficiles
- Surfaces sollicitées
- Pièces humides

Repeindre vos boiseries et huisseries bois, métal, plastique



RENDEMENT
EN 1 COUCHE



SEC AU
TOUCHER



SÉCHAGE COMPLET
RECOUVRABLE



NETTOYAGE DES
OUTILS : WHITE SPIRIT

Matériel nécessaire



BAGUETTE large
ou MÉLANGEUR



PINCEAU
SPÉCIAL SOLVANT



ROULEAU à poils mi-longs
sur BOIS
ROULEAU laqueur sur
METAUX et PVC

Étape 1 : Préparation

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final impeccable. Toute surface à peindre doit être propre, sèche, non grasse et sans écaille.

Sur bois bruts : poncez puis dépoussiérez.

Sur métaux : éliminez les parties rouillées puis dégraissez la surface.

Sur anciennes peintures : lessivez, rincez, égrenez au papier abrasif (grain 240) puis dépoussiérez.

Sur plastiques et PVC : lessivez, rincez, égrenez au papier abrasif (grain 240) puis dépoussiérez.

Étape 2 : Application

Avant application, mélangez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

- Commencez par dégager les angles et les coins avec un pinceau à rechapir.
- Répartissez de manière homogène la peinture sur le rouleau et appliquez la peinture de façon régulière, sans surépaisseur, de haut en bas par petites surfaces (de 0,5m² à 1m²). Croisez les passes successivement (de gauche à droite). Terminez dans le sens des premières bandes pour un résultat impeccable.
- Laissez sécher 12 et poncez légèrement entre chaque couche.

Le coloris définitif de la peinture s'apprécie après séchage complet.

Conseils V33

En cas d'utilisation de plusieurs lots, il est préférable de prendre le même numéro de lot ou de mélanger les pots entre eux avant application. Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Réalisez sans interruption un même pan de mur pour éviter les traces de reprise éventuelles. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage.