



Sous couche Traitante Extrême

Taches, humidité, porosité

LA SOLUTION CONTRE LES TACHES EXTRÊMES.

La Sous-Couche Traitante Extrême V33 est LA solution pour traiter les taches les plus difficiles : suie, humidité, dégâts des eaux, nicotine... Elle recouvre, bloque et neutralise les taches. Celles-ci ne réapparaissent pas dans le temps.

Destination :

Bétons, briques, enduits, plâtres et dérivés, bois et dérivés, toile de verre

Performances :

- Recouvre les taches de : suie, moisissures, dégât des eaux, nicotine, tanins...
- Restructure les fonds humides, fragiles poudreux, anciens...
- Bloque l'humidité des murs
- Adhère sur tous supports

PREPARATION :

Une bonne préparation du support est indispensable.

Sur fonds neufs :

- Sur bétons, briques, enduits, plâtres et dérivés, bois et dérivés, toile de verre : poncez légèrement et dépoussiérez.

Sur supports anciens, tachés ou humides :

- Sur bétons, briques, enduits, plâtres et dérivés, bois et dérivés : poncez légèrement et dépoussiérez.
- Sur fonds dégradés : éliminez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Égrenez et dépoussiérez.

- Sur fonds humides ou taches de moisissures : éliminez les efflorescences et parties non adhérentes. Dépoussiérez.

Sur supports déjà peints :

- Sur anciennes peintures à l'eau ou solvant : lessivez, poncez et dépoussiérez.

APPLICATION :

Sous-couche prête à l'emploi. Ne pas diluer dans le cas d'une application au rouleau. Mélangez votre sous-couche avec la baguette large ou le mélangeur en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1m² environ pour éviter les traces de reprise.

Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable. Attendez 3 heures avant la mise en peinture.

CONSEILS V33 :

Travaillez la sous-couche par petites surfaces (de 1m² environ). Appliquez la sous-couche à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Évitez d'arrêter l'application au centre de votre support – Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage.

Teinte : Blanc

Aspect : Mat

Temps de séchage : 6h au toucher / 12h séchage complet

Conditionnements : 2,5L

Rendement : + ou - 10 m² / L

Outils : pinceau ou rouleau

Nettoyage des Outils : White spirit

Taux de COV : 350g/L

Fabriqué en France